

2023 年海南测绘地理信息局机房 H3C 设备维保服务 采购询价公告

因工作需要,我单位需采购 2023 年海南测绘地理信息局机房 H3C 设备维保服务,现公开进行询价。采购需求如下:

一、维保设备清单

序号	设备型号	序列号	产品号	服务类型
服务器类型				
1	H3C UIS R390 G2	6CU638XN5S	834683-B21	一年 7*24 服务
2	H3C UIS R390 G2	6CU638XN61	834683-B21	一年 7*24 服务
3	H3C UIS8000	6CU635WFWT	G3P93A	一年 7*24 服务
4	H3C UIS B390 G2 刀片	6CU637XP9N	L4W93A	一年 7*24 服务
5	H3C UIS B390 G2 刀片	6CU637XP9B	L4W93A	一年 7*24 服务
6	H3C UIS B390 G2 刀片	6CU637XP9E	L4W93A	一年 7*24 服务
7	H3C UIS B390 G2 刀片	6CU637XP95	L4W93A	一年 7*24 服务
8	H3C UIS B390 G2 刀片	6CU637XP9C	L4W93A	一年 7*24 服务
9	H3C UIS B390 G2 刀片	6CU637XP99	L4W93A	一年 7*24 服务
存储类型				
1	H3C P8200 存储控制器柜	7CE636P1M2	E7X67A	一年 7*24 服务
2	H3C P8200 存储扩展盘柜	7CE626P1P0	E7X66A	一年 7*24 服务
4	H3C P8200 存储扩展盘柜	7CE626P1P1	E7X66A	一年 7*24 服务
交换机类型				
1	H3C S10506 交换机模块	210231A2VBB169000004	LSUM1TGS24EC0	一年 7*24 服务
2	H3C S10506 交换机模块	210231A2V9B168000003	LSUM1QGS12SG0	一年 7*24 服务
3	H3C S10506 交换机模块	210231A2VPB167000058	LSUM1MPU06B0	一年 7*24 服务
4	H3C S10506 交换机模块	210231A2VPB167000003	LSUM1MPU06B0	一年 7*24 服务
5	H3C S10506 交换机模块	210231A2VQB168000032	LSUM1FAB06C0	一年 7*24 服务
6	H3C S10506 交换机模块	210231A2VQB168000029	LSUM1FAB06C0	一年 7*24 服务
7	H3C S10506 交换机电源	210231A2LCX168000593		一年 7*24 服务
8	H3C S10506 交换机电源	210231A2LCX168000589		一年 7*24 服务
9	H3C S10506 交换机电源	210231A2LCX168000591		一年 7*24 服务
10	H3C S10506 交换机电源	210231A2LCX168000599		一年 7*24 服务
11	H3C S10506 交换机风扇	210212A057X168000215		一年 7*24 服务

本次采购需按照技术服务需求部分对上述设备实施维护服务。

二、维保供应商要求：

1. 需具有独立法人资格且为中华人民共和国境内注册的法人，持有合法有效的企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证或有工商行政管理部门核发统一社会信用代码的企业法人营业执照。

2. 需提供原厂商授权函；

3. 需提供原厂商售后服务承诺函；

4. 需在海南设有办事处，并在海南设有备件中心，并提供其备件库地址及联系方式；

5. 需承诺中标后，延保的服务期限能在原厂维保系统显示，与原厂系统的延保期限保持一致，否则其投标无效；

6. 需承诺中标后，提供原厂服务启动函，延保设备在服务期限能在原厂客服电话及原厂商官网 <http://es.h3c.com/entitlement/>上显示在保，否则其投标无效。

三、预算金额

本次采购预算金额为：20.57 万元，超过此预算金额的报价无效。

四、技术服务需求

维保期限为一年，维保服务需由原设备生产厂家提供服务。

1. 保修期内服务范围

(1) 确保本次保修范围内所有硬件设备的正常运行；

(2) 及时提供必要的固件升级。

2. 服务响应

(1) 每周 7×24 小时；

(2) 电话 15 分钟内立即响应，4 小时内到达现场，24 小时之内系统恢复正常；

(3) 两小时内完成现场备件更换；

(4) 多级别服务支持。

3. 维护间隔与维护情况汇报

(1) 每月一次例行巡检即预防性维护并提供例行巡检报告；

(2) 每次硬件故障处理后提供硬件处理和备件更换报告。

4. 定期巡检与预防性维护

每月一次的定期例行巡检和预防性维护，内容包括：

(1) 提供巡检报告；

(2) 设备运行物理状态；

(3) 电源稳定性和线路检查；

(4) 系统性能检查；

(5) 系统硬件诊断；

(6) 数据安全存储检查；

(7) 系统错误报告的分析、记录和清理；

(8) 及时更换损坏的或有潜在故障的部件。

5. 备件保证

所有备件为原厂备件。

五、其他

1. 供货商应具备承担本次采购技术服务的资质条件，并在报价材

料中提供加盖公章的营业执照复印件。

2. 报价材料应密封完好并加盖骑缝章，封面明确标识项目和单位信息，应在 2023 年 1 月 12 日 16:00 前送到海口市白龙南路 53 号测绘大厦四楼 403 室，逾期不候。联系人：杨工 65393191。

自然资源部海南测绘资料信息中心

2023 年 1 月 9 日